


FOTO K ŽÁDOSTI "část. rekonstrukce a modernizace  
kultur. sálu s přísl. v okci Obora



Spojovací dveře – vstupní chodba-malý sál



Podlahy v malém sálu a vlýsková dřevěná ve velkém sálu  
(FVC)



Vstupní dveře z malého sálku – pánské a dámské toalety



Podlaha a zeď v malém sále




Stav podlah ve vstupní chodbě






Pánské toalety



Dámské toalety



Neutěšený stav toalet a zdi před ní

8



Neutěšený stav jedné z toalet a zdi před ní





Kuchyika

Dvojdřez a podlaha v kuchňce



Kuchyňka

